


SINKRONI STROJEVI

generatori od najmanjih do najvećih snaga


motori za snage reda MW i više (dobar η , vrtnja definirana f mreže i brojem pari polova)

generatori i motori - jednake izvedbe - razlika u smjeru struje

INDUCIRANJE TROFAZNOG NAPONA




frekvencija induciranih napona (f u Hz)



$$f = \frac{p \cdot n_s}{60} \quad (\text{Hz})$$

p - broj pari polova rotora
 n_s - brzina vrtnje rotora o/min




za 50 Hz i dvoploni rotor
3000 okretaja u minuti

vrtnja magneta rotora generatora \Rightarrow višefazni napon u namotima statora generatora

višefazni napon na namote statora motora \Rightarrow okretno magnetno polje

jednake izvedbe statora \Rightarrow brzina vrtnje mag. polja motora = brzini vrtnje magneta generatora

jednake izvedbe statora i rotora \Rightarrow jednake brzine vrtnje rotora generatora i motora



$$\alpha = \pi_{\text{el.}} = \pi_{\text{geom.}}$$

2-polna izvedba


$$\alpha = \pi_{\text{el.}} = \frac{\pi}{2}_{\text{geom.}}$$


4-polna izvedba


broj pari polova	2	4	6	8	10	12	24
broj okretaja (za 50Hz)	3000	1500	1000	750	600	500	250

trubogeneratori - 2 (4) pola (mali promjer - horizontalni rotori)

hidrogeneratori 24 i više polova (promjer 10 i više metara - vertikalni rotori)











izvedba sinkronog stroja

- stator identičan statoru asinkronog stroja
- rotor se napaja preko kliznih prstenova




Induciranje sinusnog oblika napona



oblik kotve \Rightarrow nehomogeno polje \Rightarrow sinusni oblik generiranog napona



Induciranje napona uz stalnu brzinu vrtnje rotora




UZBUDA SINKRONIH STROJEVA





POKRETANJE I SINKRONIZACIJA


**sinkronizacija na mrežu, uključivanje uzbude (motori)
uzbuda, sinkronizacija, priključivanje na mrežu (generatori)**



pokretanje rotora istosmjernim motorom



istaknuti magnetni
polovi rotora




zatvaranje magnetnog
kruga kroz magnetnu jezgru
najkraćim silnicama \Rightarrow rotiranje rotora
(sila elektromagneta)

sila može biti nedostatna zbog
velike brzine vrtnje magnetnog
polja i inercije rotora

SINKRONI MOTORI

pokretanje rotora kao kod kavezognog asinkronog motora



efikasan moment pri početku pokretanja do blizine sinkrone vrtnje


u blizini sinkrone vrtnje magnetske sile dovode u sinkronizam

prazni hod do sinkronizma a onda priključenje uzbude, tek tada opterećenje


SINKRONI GENERATORI

jednak U + jednak redoslijed faza + jednaka f + jednak φ = sinkronizam

sinkronizam \Rightarrow priključivanje na mrežu




SINKRONI GENERATORI




Opterećivanje paralelno spojenih generatora

1. $\uparrow I_u$ postižemo $U_0 = U_M$
2. sinkroniziramo generator na mrežu
3. priključimo generator na mrežu - nema struje u mrežu
4. "nategnemo" rotor - struja poteče u mrežu ("trošimo" moment)




uzbuda u odnosu na prazni hod i opterećenje




Kazalični prikazi opterećenja generatora


načini prikazivanja




opterećenje samo sa R ($\cos\varphi = 1$) snaga u kVA \approx kW



opterećenje samo sa L ($\cos\varphi = 0$)



opterećenje samo sa C ($\cos\varphi = 0$)



nije potreban dodatni moment (nema Ψ') rotor bez kuta prethođenja


povećanje uzbude \Rightarrow induktivna struja
(preuzbuđen generator)

smanjenje uzbudne \Rightarrow kapacitivna struja
(poduzbuđen generator)


kompenzatori - sinkroni generatori za proizvodnju jalove energije

veliko kapacitivno opterećenje \Rightarrow
nije potrebna uzbuda - samouzbudni generatori
(uz napon inducirani remanentnim magnetizmom)

opterećenje induktivnom impedancijom




opterećenje kapacitivnom impedancijom



za dimenzioniranje generatora važna snaga u kVA

generator u kratkom spoju

Z generatora $\approx X_L$ generatora $\Rightarrow I_K \approx$ induktivna \Rightarrow KS odgovara čistom L opterećenju



Paralelni rad generatora

uvjeti

jednaki nazivni naponi
jednake frekvencije
jednak broj faza
jednak fazni pomak
jednak redoslijed faza
isti smjer vrtnje magnetskog polja


= mogućnost sinkronizacije

podjednake karakteristike opterećenja

podjednake snage (za izrazito \neq snage - prilagođene unutrašnje Z)

opterećenje proporcionalno snagama generatora
zbog toga naponi kratkog spoja moraju biti obrnuto proporcionalni snagama

podjednake impedancije \Rightarrow paralelne karakteristike




opterećenje ovisi o (induciranom) naponu praznog hoda

nazivni naponi su im jednaki

snaga $G_1 < snage G_2$ za usklađen raspored opterećenja

izrazito različite impedancije \Rightarrow karakteristike se sijeku



padovi napona na Z_u nisu proporcionalni opterećenju $Z_u G_1 < Z_u G_2$


promjenom napona praznog hoda (I_{uz}) pomicanje presjecišta karakteristika \Rightarrow prilagođavanje opterećenja nazivnim snagama generatora

SINKRONI MOTORI


konstruktivno jednaki generatorima - motori uzimaju a generatori daju struju u mrežu

1. sinkroniziramo stroj na mrežu
2. uključimo uzbudu
3. opteretimo rotor - struja poteče iz mreže (dobivamo moment)

Opterećivanje motora



Moment motora



$\uparrow \alpha \Rightarrow \uparrow \Delta U \Rightarrow \uparrow I$ motora \Rightarrow
 \uparrow snaga (P) i moment (M) -
za $\alpha < 90^\circ$


za $\alpha > 90^\circ$ snaga (P) i
moment (M) $\downarrow \Rightarrow$
ispadanje iz sinkronizma

isključivanje napona
mreže ili oštećenje

nije dozvoljeno mehaničko preopterećenje

naponski odnosi opterećenog motora

ΔU prethodi I za 90° (potpuno induktivna struja)



$$\Delta U \cdot \cos \varphi = I \cdot X_L \cdot \cos \varphi = E \cdot \sin \alpha$$

X_L - induktivitet namota motora

$$I \cos \varphi = \frac{E}{X_L} \cdot \sin \alpha$$

snaga motora je

$$P_M = \sqrt{3} \cdot U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

odnosno $P_M = \sqrt{3} \frac{U \cdot E}{X_L} \cdot \sin \alpha$

te je P_M maksimalno pri $\sin \alpha = 1$ (90°)

moment je **proporcionalan** snazi prema

$$M = \frac{P_M}{\omega} = \frac{\sqrt{3}}{\omega} \cdot \frac{U \cdot E}{X_L} \cdot \sin \alpha$$

mijenja se po zakonu sinusa kuta zaostajanja

Uzbuda motora


uzbuda motora (magnetiziranje rotora) je nezavisna od mreže i može se po potrebi mijenjati



$$\cos \varphi = 1$$


normalno uzbudjen motor

motor uzima dodatnu struju za magnetiziranje rotora



$$\cos \varphi < 1 \text{ ind.}$$

poduzbuđen motor



$$\cos \varphi < 1 \text{ kap.}$$

preuzbuđen motor

ukupna = prividna snaga motora ograničena nazivnom snagom motora (S)

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} \quad (\text{kVA})$$

P - radna snaga na osovini motora

Q - jalova snaga za kompenzaciju mreže

V-krivulje sinkronog motora

