

				Ime i prezime
1	Pn= 4000 W Pn= 4000 W	cos fi= 0,76 Un= 400 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
2	Pn= 4020 W Pn= 4020 W	cos fi= 0,76 Un= 404 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
3	Pn= 4040 W Pn= 4040 W	cos fi= 0,77 Un= 408 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
4	Pn= 4060 W Pn= 4060 W	cos fi= 0,77 Un= 412 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
5	Pn= 4080 W Pn= 4080 W	cos fi= 0,78 Un= 416 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
6	Pn= 4100 W Pn= 4100 W	cos fi= 0,78 Un= 420 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
7	Pn= 4120 W Pn= 4120 W	cos fi= 0,79 Un= 424 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
8	Pn= 4140 W Pn= 4140 W	cos fi= 0,79 Un= 428 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
9	Pn= 4160 W Pn= 4160 W	cos fi= 0,8 Un= 432 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
10	Pn= 4180 W Pn= 4180 W	cos fi= 0,8 Un= 436 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
11	Pn= 4200 W Pn= 4200 W	cos fi= 0,81 Un= 440 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
12	Pn= 4220 W Pn= 4220 W	cos fi= 0,81 Un= 444 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
13	Pn= 4240 W Pn= 4240 W	cos fi= 0,82 Un= 448 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
14	Pn= 4260 W Pn= 4260 W	cos fi= 0,82 Un= 452 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
15	Pn= 4280 W Pn= 4280 W	cos fi= 0,83 Un= 456 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
16	Pn= 4300 W Pn= 4300 W	cos fi= 0,83 Un= 460 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
17	Pn= 4320 W Pn= 4320 W	cos fi= 0,84 Un= 464 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
18	Pn= 4340 W Pn= 4340 W	cos fi= 0,84 Un= 468 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
19	Pn= 4360 W Pn= 4360 W	cos fi= 0,85 Un= 472 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
20	Pn= 4380 W Pn= 4380 W	cos fi= 0,85 Un= 476 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
21	Pn= 4400 W Pn= 4400 W	cos fi= 0,86 Un= 480 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
22	Pn= 4420 W Pn= 4420 W	cos fi= 0,86 Un= 484 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
23	Pn= 4440 W Pn= 4440 W	cos fi= 0,87 Un= 488 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
24	Pn= 4460 W Pn= 4460 W	cos fi= 0,87 Un= 492 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
25	Pn= 4480 W Pn= 4480 W	cos fi= 0,88 Un= 496 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
26	Pn= 4500 W Pn= 4500 W	cos fi= 0,88 Un= 500 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
27	Pn= 4520 W Pn= 4520 W	cos fi= 0,89 Un= 504 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
28	Pn= 4540 W Pn= 4540 W	cos fi= 0,89 Un= 508 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
29	Pn= 4560 W Pn= 4560 W	cos fi= 0,76 Un= 512 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
30	Pn= 4580 W Pn= 4580 W	cos fi= 0,76 Un= 516 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
31	Pn= 4600 W Pn= 4600 W	cos fi= 0,77 Un= 520 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
32	Pn= 4620 W Pn= 4620 W	cos fi= 0,77 Un= 524 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
33	Pn= 4640 W Pn= 4640 W	cos fi= 0,78 Un= 528 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
34	Pn= 4660 W Pn= 4660 W	cos fi= 0,78 Un= 532 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96	
35	Pn= 4680 W	cos fi= 0,79	Uo= 480 V	

	Pn= 4680 W	Un= 536 V	cos fi= 0,96	
36	Pn= 4700 W	cos fi= 0,79	Uo= 480 V	
	Pn= 4700 W	Un= 540 V	cos fi= 0,96	
37	Pn= 4720 W	cos fi= 0,8	Uo= 480 V	
	Pn= 4720 W	Un= 544 V	cos fi= 0,96	
38	Pn= 4740 W	cos fi= 0,8	Uo= 480 V	
	Pn= 4740 W	Un= 548 V	cos fi= 0,96	
39	Pn= 4760 W	cos fi= 0,81	Uo= 480 V	
	Pn= 4760 W	Un= 552 V	cos fi= 0,96	
40	Pn= 4780 W	cos fi= 0,81	Uo= 480 V	
	Pn= 4780 W	Un= 556 V	cos fi= 0,96	
41	Pn= 4800 W	cos fi= 0,82	Uo= 480 V	
	Pn= 4800 W	Un= 560 V	cos fi= 0,96	
42	Pn= 4820 W	cos fi= 0,82	Uo= 480 V	
	Pn= 4820 W	Un= 564 V	cos fi= 0,96	
43	Pn= 4840 W	cos fi= 0,83	Uo= 480 V	
	Pn= 4840 W	Un= 568 V	cos fi= 0,96	
44	Pn= 4860 W	cos fi= 0,83	Uo= 480 V	
	Pn= 4860 W	Un= 572 V	cos fi= 0,96	
45	Pn= 4880 W	cos fi= 0,84	Uo= 480 V	
	Pn= 4880 W	Un= 576 V	cos fi= 0,96	
46	Pn= 4900 W	cos fi= 0,84	Uo= 480 V	
	Pn= 4900 W	Un= 580 V	cos fi= 0,96	
47	Pn= 4920 W	cos fi= 0,85	Uo= 480 V	
	Pn= 4920 W	Un= 584 V	cos fi= 0,96	
48	Pn= 4940 W	cos fi= 0,85	Uo= 480 V	
	Pn= 4940 W	Un= 588 V	cos fi= 0,96	
49	Pn= 4960 W	cos fi= 0,86	Uo= 480 V	
	Pn= 4960 W	Un= 592 V	cos fi= 0,96	
50	Pn= 4980 W	cos fi= 0,86	Uo= 480 V	
	Pn= 4980 W	Un= 596 V	cos fi= 0,96	
51	Pn= 5000 W	cos fi= 0,87	Uo= 480 V	
	Pn= 5000 W	Un= 600 V	cos fi= 0,96	
52	Pn= 5020 W	cos fi= 0,87	Uo= 480 V	
	Pn= 5020 W	Un= 604 V	cos fi= 0,96	
53	Pn= 5040 W	cos fi= 0,88	Uo= 480 V	
	Pn= 5040 W	Un= 608 V	cos fi= 0,96	
54	Pn= 5060 W	cos fi= 0,88	Uo= 480 V	
	Pn= 5060 W	Un= 612 V	cos fi= 0,96	
55	Pn= 5080 W	cos fi= 0,89	Uo= 480 V	
	Pn= 5080 W	Un= 616 V	cos fi= 0,96	
56	Pn= 5100 W	cos fi= 0,89	Uo= 480 V	
	Pn= 5100 W	Un= 620 V	cos fi= 0,96	
57	Pn= 5120 W	cos fi= 0,9	Uo= 480 V	
	Pn= 5120 W	Un= 624 V	cos fi= 0,96	
58	Pn= 5140 W	cos fi= 0,9	Uo= 480 V	
	Pn= 5140 W	Un= 628 V	cos fi= 0,96	
59	Pn= 5160 W	cos fi= 0,91	Uo= 480 V	
	Pn= 5160 W	Un= 632 V	cos fi= 0,96	
60	Pn= 5180 W	cos fi= 0,91	Uo= 480 V	
	Pn= 5180 W	Un= 636 V	cos fi= 0,96	
61	Pn= 5200 W	cos fi= 0,76	Uo= 480 V	
	Pn= 5200 W	Un= 400 V	cos fi= 0,96	
62	Pn= 5220 W	cos fi= 0,76	Uo= 480 V	
	Pn= 5220 W	Un= 404 V	cos fi= 0,96	
63	Pn= 5240 W	cos fi= 0,77	Uo= 480 V	
	Pn= 5240 W	Un= 408 V	cos fi= 0,96	
64	Pn= 5260 W	cos fi= 0,77	Uo= 480 V	
	Pn= 5260 W	Un= 412 V	cos fi= 0,96	
65	Pn= 5280 W	cos fi= 0,78	Uo= 480 V	
	Pn= 5280 W	Un= 416 V	cos fi= 0,96	
66	Pn= 5300 W	cos fi= 0,78	Uo= 480 V	
	Pn= 5300 W	Un= 420 V	cos fi= 0,96	
67	Pn= 5320 W	cos fi= 0,79	Uo= 480 V	
	Pn= 5320 W	Un= 424 V	cos fi= 0,96	
68	Pn= 5340 W	cos fi= 0,79	Uo= 480 V	
	Pn= 5340 W	Un= 428 V	cos fi= 0,96	
69	Pn= 5360 W	cos fi= 0,8	Uo= 480 V	
	Pn= 5360 W	Un= 432 V	cos fi= 0,96	
70	Pn= 5380 W	cos fi= 0,8	Uo= 480 V	
	Pn= 5380 W	Un= 436 V	cos fi= 0,96	

71	Pn= 5400 W Pn= 5400 W	cos fi= 0,81 Un= 440 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
72	Pn= 5420 W Pn= 5420 W	cos fi= 0,81 Un= 444 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
73	Pn= 5440 W Pn= 5440 W	cos fi= 0,82 Un= 448 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
74	Pn= 5460 W Pn= 5460 W	cos fi= 0,82 Un= 452 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
75	Pn= 5480 W Pn= 5480 W	cos fi= 0,83 Un= 456 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
76	Pn= 5500 W Pn= 5500 W	cos fi= 0,83 Un= 460 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
77	Pn= 5520 W Pn= 5520 W	cos fi= 0,84 Un= 464 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
78	Pn= 5540 W Pn= 5540 W	cos fi= 0,84 Un= 468 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
79	Pn= 5560 W Pn= 5560 W	cos fi= 0,85 Un= 472 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
80	Pn= 5580 W Pn= 5580 W	cos fi= 0,85 Un= 476 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
81	Pn= 5600 W Pn= 5600 W	cos fi= 0,86 Un= 480 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
82	Pn= 5620 W Pn= 5620 W	cos fi= 0,86 Un= 484 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
83	Pn= 5640 W Pn= 5640 W	cos fi= 0,87 Un= 488 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
84	Pn= 5660 W Pn= 5660 W	cos fi= 0,88 Un= 492 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
85	Pn= 5680 W Pn= 5680 W	cos fi= 0,88 Un= 496 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
86	Pn= 5700 W Pn= 5700 W	cos fi= 0,89 Un= 500 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
87	Pn= 5720 W Pn= 5720 W	cos fi= 0,89 Un= 504 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
88	Pn= 5740 W Pn= 5740 W	cos fi= 0,9 Un= 508 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
89	Pn= 5760 W Pn= 5760 W	cos fi= 0,9 Un= 512 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
90	Pn= 5780 W Pn= 5780 W	cos fi= 0,91 Un= 516 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
91	Pn= 5800 W Pn= 5800 W	cos fi= 0,91 Un= 520 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
92	Pn= 5820 W Pn= 5820 W	cos fi= 0,92 Un= 524 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
93	Pn= 5840 W Pn= 5840 W	cos fi= 0,92 Un= 528 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
94	Pn= 5860 W Pn= 5860 W	cos fi= 0,93 Un= 532 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
95	Pn= 5880 W Pn= 5880 W	cos fi= 0,93 Un= 536 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
96	Pn= 5900 W Pn= 5900 W	cos fi= 0,94 Un= 540 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
97	Pn= 5920 W Pn= 5920 W	cos fi= 0,94 Un= 544 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
98	Pn= 5940 W Pn= 5940 W	cos fi= 0,95 Un= 548 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
99	Pn= 5960 W Pn= 5960 W	cos fi= 0,95 Un= 552 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
100	Pn= 5980 W Pn= 5980 W	cos fi= 0,96 Un= 556 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
101	Pn= 6000 W Pn= 6000 W	cos fi= 0,96 Un= 560 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
102	Pn= 6020 W Pn= 6020 W	cos fi= 0,97 Un= 564 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
103	Pn= 6040 W Pn= 6040 W	cos fi= 0,97 Un= 568 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
104	Pn= 6060 W Pn= 6060 W	cos fi= 0,98 Un= 572 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
105	Pn= 6080 W Pn= 6080 W	cos fi= 0,98 Un= 576 V	Uo= 480 V cos fi= 0,96
106	Pn= 6100 W	cos fi= 0,99	Uo= 480 V

$P_n = 6100 \text{ W}$ $U_n = 580 \text{ V}$ $\cos \varphi = 0,96$